



Deutscher Fallschirmsportverband (DFV) e.V.  
Deutscher Aero-Club (DAeC) e.V. Luftsportgerätebüro  
Verband unabhängiger Prüfer von Luftsportgerät e.V.

An alle Vereine/Schulen/  
Fallschirmtechniker  
Fallschirmwarte

### **SICHERHEITSMITTEILUNG** für Sprungfallschirme

Gültig ab: 22.07.04

Nummer: 03/2004

Bezug: Service Bulletin von Sun Path **SP-03**

Betroffene Muster: **Alle Javelin- und Odyssey Schüler-Gurtzeuge (verstellbar)**

Status: **Gegroundet !!!**

Betrifft: **Part No. 101 A-ADJ, B-ADJ, C-ADJ** hergestellt bis zum 19.07.2004.

Grund: Bei einer harten Hauptschirmöffnung eines Javelin-Schüler-Gurtzeuges brach der linke Haupttragegurt.

Maßnahmen: Der Hersteller schreibt bei allen betroffenen Systemen eine Inspektion durch einen FAA Master Rigger (in Deutschland durch einen Fallschirmtechniker) oder durch Sun Path Produkts, Inc. vor.

Durchzuführen bis: **Sofort, vor dem nächsten Sprung !**

Bemerkungen: Zu Untersuchen sind alle Beschädigungen an Gurten, Nähten und Schnallen. Vorzugehen ist nach dem **Service Bulletin SP-03**. Gefundene Fehler sind mit dem Formblatt dem Hersteller **vor der Reparatur** zu melden.  
(Unter [www.sunpath.com](http://www.sunpath.com) kann man das SB-03 und die Formblätter herunterladen.)

Verteiler: Techniker, Warte, Händler, Vereine, Sprungzentren.  
Veröffentlichung in den Fachmagazinen.

Gera, den 22.07.04