



Deutscher Fallschirmsportverband (DFV) e.V.
Deutscher Aero-Club (DAeC) e.V. Luftsportgerätebüro
Verband unabhängiger Prüfer von Luftsportgerät e.V.

An alle Vereine/Schulen/
Fallschirmtechniker
Fallschirmwarte

SICHERHEITSMITTEILUNG für Sprungfallschirme

Gültig ab: 20.12.05

Nummer: 05/2005

Bezug: Service Bulletin von Sun Path **SPSB004**

Betroffene Muster: **Alle JAVELIN und JAVELIN Odyssey-Gurtzeuge**

Status: **Verpflichtend !**

Betrifft: Alle von Feb. 2002 bis Okt. 2002 hergestellten Gurtzeuge mit Reservecontainer aus **rotem** 1000D Cordura.

Grund: Bei Reservepackungen fiel auf, dass das rote Corduramaterial durch fehlerhafte Beschichtung auf der Innenseite mit dem F 111-Stoff des Hilfsschirms verklebt war.

Maßnahmen: Der Hersteller fordert alle betroffenen Systeme zurück.
Die zutreffenden Seriennummern findet man im angehängten Service Bulletin.
Versandadresse: Sun Path Produkts, Inc.
Attention Repair Dept.
4439 Skydive Lane, Zephyrhills
FL 33542, USA

Durchzuführen bis: **Vor dem nächsten Sprung !**

Bemerkungen: Vorzugehen ist nach dem **Service Bulletin SPSB004**. Betroffene Systeme sind dem Hersteller (ohne Hauptschirm!) mit dem Rückrufformblatt zuzusenden.
Unter http://www.sunpath.com/downloads/service/Recall_Form.pdf kann das Formblatt heruntergeladen werden.

Verteiler: Techniker, Warte, Händler, Vereine, Sprungzentren.
Veröffentlichung in den Fachmagazinen.

Gera, den 20.12.05

Chris Buß - Referat Technik DFV

Guido Reusch - Leiter QS Prüfer Verband