



Deutscher Fallschirmsportverband (DFV) e.V.
Deutscher Aero-Club (DAeC) e.V. Luftsportgerätebüro
Verband unabhängiger Prüfer von Luftsportgerät e.V.

An alle Vereine/Schulen/
Fallschirmtechniker
Fallschirmwarte

SICHERHEITSMITTEILUNG
für Sprungfallschirme

Gültig ab: 02.05.2006

Nummer: 02/2006

Bezug: EASA Emergency Airworthiness Directive vom 28.04.2006
AD Nr.: 2006-0105-E

Betroffene Muster: Alle Reserven vom Typ **Techno 240-B** des Herstellers PdF.

Status: **Einstweilige Sperrung für den Sprungbetrieb!**

Betrifft: Es wurde eine zu langsame Reserveöffnung festgestellt.

Grund: Die Untersuchung über die Ursache der langsamen Öffnungsgeschwindigkeit ist noch nicht abgeschlossen.

Maßnahmen: Zunächst keine durch den Nutzer!

Durchzuführen bis: **Sofort !**

Bemerkungen: Das Safety Bulletin BSC_06_002 der Firma Parachutes de France vom 21.04.2006 wird von der EASA nicht akzeptiert!
Die Empfehlung des Herstellers, die Auslösehöhe des Öffnungsautomaten höher einzustellen, ist nicht zulässig!

Verteiler: Techniker, Warte, Händler, Vereine, Sprungzentren.

Gera, den 02.05.2006