



Deutscher Fallschirmsportverband (DFV) e.V.  
Deutscher Aero-Club (DAeC) e.V. Luftsportgerätebüro  
Verband unabhängiger Prüfer von Luftsportgerät e.V.

An alle Vereine/Schulen/  
Fallschirmtechniker  
Fallschirmwarte

**SICHERHEITSMITTEILUNG**  
**für Sprungfallschirme**

Gültig ab: 12.07.2004

Nummer: 02/2004

Bezug: Herstellerbulletin von PdF # 04/001

Betroffene Muster: Freebags mit den Batchnummern 32554 bis 8003676

Status: **Verpflichtend !**

Betrifft: Verkleben der beschichteten Innenseite des Freebags mit dem Material der Reservekappe.

Maßnahmen: Überprüfen, ob das Freebag eine betroffene Batchnummer hat.  
(Die Batchnummer befindet sich auf der Klappe unter der die Fangleinen der Reserve verstaut werden.)  
Sollte dies der Fall sein, und es wurde eine Verklebung zwischen Freebag und Kappe festgestellt, so muss das Freebag an Parachutes de France geschickt werden.

**Versandadresse: PdF, 2 rue Denis Papin, Jouy le Moutier, 95031 Cergy Pontoise Cedex, France**

Durchzuführen bis: **Beim nächsten Reservepacken !**

Bemerkungen: Der Grad des Verklebens soll laut Herstellerangaben die Lufttuchtigkeit der Ausrüstung nicht beeinträchtigen.  
Freebags aus dem dünnen Material, gebaut vor 1999, und Freebags aus nicht beschichteten Material, gebaut nach 2001, sind nicht betroffen.

Verteiler: Techniker, Warte, Händler, Vereine, Sprungzentren.  
Veröffentlichung in den Fachmagazinen.

Gera, den 12.07.2004

Chris Buß - Referat Technik DFV

Guido Reusch - Leiter QS Prüfer Verband