



Deutscher Fallschirmsportverband (DFV) e.V.
Deutscher Aero-Club (DAeC) e.V. Luftsportgerätebüro
Verband unabhängiger Prüfer von Luftsportgerät e.V.

An alle Vereine/Schulen/
Fallschirmtechniker/Fallschirmwarte

SICHERHEITSMITTEILUNG für Sprungfallschirme

Gültig ab: 05.10.2004

Nummer: 05/2004

Bezug: Herstellerbulletin von PdF # 04/002

Betroffene Muster: ATOM MILLENIUM

Status: **Verpflichtend !**

Betrifft: Kontrolle der Klappe Nr.1 des Hauptschirmcontainers.

Maßnahmen: Der Hersteller fordert sofortige Inspektion vor dem nächsten Sprung durch technisches Personal.
Werden Verformungen oder Beschädigungen festgestellt, so muss nach Herstellenanweisungen nachgenäht werden.
Ansonsten muss, um möglichen Schäden vorzubeugen, beim nächsten Reservepacktermin die betreffende Stelle durch eine Naht verstärkt werden.

Durchzuführen bis: **Inspektion sofort, Reparatur sofort, Verstärkung beim Repack!**

Bemerkungen: Der Hersteller übernimmt die Kosten der Reparatur, die Kosten der Reservepackung trägt der Kunde.
Das Gurtzeug kann auch an die Hersteller-Adresse geschickt werden.
Inspektion durch Fallschirmwarte,
Reparatur nur durch Fallschirmtechniker möglich.
Versandadresse: PdF, 2 rue Denis Papin, Jouy le Moutier, 95031 Cergy Pontoise Cedex, France

Verteiler: Techniker, Warte, Händler, Vereine, Sprungzentren.
Veröffentlichung in den Fachmagazinen.

Gera, den 05.10.2004

Chris Buß - Referat Technik DFV

Guido Reusch - Leiter QS Prüfer Verband