



Deutscher Fallschirmsportverband (DFV) e.V.
Deutscher Aero-Club (DAeC) e.V. Luftsportgerätebüro
Verband unabhängiger Prüfer von Luftsportgerät e.V.

An alle Vereine/Schulen/
Fallschirmtechniker
Fallschirmwarte

Technische Mitteilung
AAD

herausgegeben: 27.12.2010

Nummer: 07/2010

Bezug: Technische Mitteilung der Firma Aviacom

Betroffene Muster: AAD Argus und Scheibe für Loop

Status: Empfohlen

Betrifft: Tausch der Scheiben für den Reserveloop

Grund: beschädigte Scheiben

Maßnahmen: Aviacom empfiehlt bei Ihrem AAD den Tausch der Scheiben gegen Metallschieben mit Seriennummer und Herstellungsdatum versehen sind

Durchzuführen bis: spätestens beim nächsten Reserve packen

Bemerkungen: Es wird von Aviacom bei der Benutzung des Argus darauf hingewiesen, die Scheibe bei jedem Packen zu wechseln.
Es ist ein minimaler Druck des Hilfsschirms von 5 kg zu gewährleisten.
Es ist der „Knotenschlupf“ von bis zu 2.5 cm zu beachten
Die Scheiben sind bei Aviacom erhältlich.

Verteiler: Techniker, Warte, Händler, Vereine, Sprungzentren.

Dresden, den 27.12.2010

Chris Buß - Referat Technik DFV

Ralf Homuth – Geschäftsstellenleiter VuPL