

Meldungen von Unfällen und Störungen

Gem. § 7 Abs. 7 LuftVO sind Unfälle und Störungen bei dem Betrieb von Luftsportgeräten unverzüglich an den Beauftragten gem. § 31c LuftVG (DFV e.V. bzw. DAeC e.V.) schriftlich oder elektronisch zu melden.

In Anlehnung an die EU VO Nr. 996/2010 werden die Begriffe „Unfälle“ und „Störungen“ luftrechtlich wie folgt definiert (Auszug):

1. Unter „Unfall“ wird Folgendes verstanden:

„Unfall“ ein Ereignis beim Betrieb eines Luftsportgeräts, das sich im Fall zwischen dem Zeitpunkt des Verlassens des Luftfahrzeugs von Personen mit Sprungabsicht und dem Zeitpunkt der Landung, ereignet, bei dem eine Person **tödlich** oder **schwer verletzt** worden ist durch

- Anwesenheit an Bord des Luftsportgeräts oder
- unmittelbare Berührung mit dem Luftfahrzeug oder einem seiner Teile, einschließlich Teilen, die sich vom Luftfahrzeug gelöst haben.

2. Unter „tödlicher“ und „schwerer Verletzung“ wird Folgendes verstanden:

2.1 „**tödliche Verletzung**“ eine Verletzung, die eine Person bei einem Unfall erlitten hat und die innerhalb von 30 Tagen nach dem Unfall deren Tod zur Folge hat;

2.2 „**schwere Verletzung**“ eine Verletzung, die eine Person bei einem Unfall erlitten hat und auf die eines der folgenden Kriterien zutrifft:

- a) Krankenhausaufenthalt von mehr als 48 Stunden innerhalb von sieben Tagen nach der Verletzung;
- b) Knochenbruch (mit Ausnahme einfacher Brüche von Fingern, Zehen oder der Nase);
- c) Risswunden, die schwere Blutungen oder Verletzungen von Nerven-, Muskel- oder Sehnensträngen verursachen;
- d) Schäden an einem inneren Organ;
- e) Verbrennungen zweiten oder dritten Grades oder von mehr als 5 % der Körperoberfläche;
- f) nachgewiesene Exposition gegenüber infektiösen Stoffen oder schädlicher Strahlung.

Kurzbericht schwerer / tödlicher Unfälle und schwerer Störung

3. Unter „Störung“ wird Folgendes verstanden:

3.1 „Störung“ ein Ereignis außer einem Unfall, das mit dem Betrieb eines Luftsportgeräts zusammenhängt und den sicheren Betrieb beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte;

3.2 „schwere Störung“ eine Störung, deren Umstände darauf hindeuten, dass eine hohe Unfallwahrscheinlichkeit bestand, die mit dem Betrieb eines Luftsportgeräts verbunden ist und sich im Falle zwischen dem Zeitpunkt des Verlassens des Luftfahrzeugs von Personen mit Sprungabsicht und dem Zeitpunkt der Landung eintritt. Eine Liste von Beispielen für schwere Störungen ist angefügt;

4. Beispiele für schwere Störungen

- a) Vorzeitige Schirmöffnung im Luftfahrzeug, beim Exit oder im Freifall
- b) Hängenbleiben am Luftfahrzeug, z.B. am Sicherheitsgurt oder an der Y-Strap
- c) Kollision mit dem Luftfahrzeug, Freifall- und Kappenkollisionen
- d) 2-Kappen Problematik
- e) Reserveaktivierungen
- f) Alle Arten von AAD-Aktivierungen
- g) Hindernislandungen aller Art
- h) Anwendung 5-Sekunden-Regel
- i) Besondere meteorologische Erscheinung, welche enorme Schwierigkeiten bei der Steuerung des Luftsportgeräts verursachen (Windhose, Böenwalze, Starkwind, Thermik, etc.)
- j) Besondere Beschädigung an der Ausrüstung (verbogene Hardware, gebrochene Haupttragegurte, etc.)
- k) Ausfall von Zusatzausrüstung (Höhenwarner, Höhenmesser, etc.)

Kurzbericht schwerer / tödlicher Unfälle und schwerer Störung

Lfd. Nr.	Datum / Ort	Status / Erfahrungsstand		Ausrüstung		Verletzung / Auswirkung	Ablauf
1	08.01.2022 Deutschland	Status:	Lizenzspringer	HS:	Sabre 2 150	Fraktur Oberschenkel	Ereignisloser Freifall & Schirmfahrt bis ca. 200m/GND. Zunächst leichte Linksdrehung die in eine 180°-Drehung übergeht. Asymmetrischer unvollständiger Flare auf unebenen Untergrund.
		Geschlecht:	männlich	RS:	??		
		Alter:	40 Jahre	GZ:	??		
		Sprünge:	138	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	2 Jahre				
2	13.03.2022 Deutschland	Status:	Lizenzspringer	HS:	Safire 159	Fraktur Ferse	Ereignisloser Freifall & Schirmfahrt. Zu tief in den Queranflug eingedreht und dadurch außerhalb der Landefläche gelandet und dich dabei verletzt.
		Geschlecht:	weiblich	RS:	??		
		Alter:	38 Jahre	GZ:	Vortex		
		Sprünge:	125	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	2				
3	19.03.2022 Deutschland	Status:	Tandemgast	HS:	Icarus 330	Fraktur Mittelhandknochen	Unruhiger und sickiger Tandemgast im Steigflug der dennoch springen wollte. Ereignisloser Freifall und Schirmöffnungsphase. Im Landeanflug die Beine nach unten genommen und mit den Händen am Boden abgestützt. Dabei ist ein Fuß unter das Gesäß geklappt.
		Geschlecht:	weiblich	RS:	??		
		Alter:	??	GZ:	Sigma		
		Sprünge:	1	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	0	Pax:	??		
4	24.03.2022 Deutschland	Status:	Tandemgast	HS:	Icarus 330	Verdacht auf Fraktur Wadenbein	Ereignisloser Freifall und Schirmfahrt. Normaler Landeanflug. Tandemgast hat die Füße nicht ausreichend hoch genommen.
		Geschlecht:	weiblich	RS:	??		
		Alter:	??	GZ:	Sigma		
		Sprünge:	1	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	??				
5	27.03.2022 Deutschland	Status:	Lizenzspringer	HS:	Safire 149	Verletzung Wirbelsäule Querschnitts-lähmung	Ereignisloser Freifall und Schirmfahrt. Normaler Landeanflug ohne flare. Dabei kam es zuerst zu einem Aufprall mit dem Gesäß auf dem Boden, wobei die Verletzung entstanden ist.
		Geschlecht:	männlich	RS:	??		
		Alter:	45 Jahre	GZ:	Curve 2		
		Sprünge:	257	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	4,5 Jahre				
6	17.04.2022 Deutschland	Status:	Schüler	HS:	Balance 260	Fraktur Schien- und Wadenbein	Ereignisloser Freifall und Schirmfahrt. Im Landeanflug flarte der Schüler auf Kommando nur bis ca. Schulterhöhe und kommt trotz Landefall hart auf dem Boden auf.
		Geschlecht:	männlich	RS:	??		
		Alter:	??	GZ:	Next Student		
		Sprünge:	1	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	0				
7	05.05.2022 Tschechien	Status:	Lizenzspringer	HS:	Spekon RL 16/3 250	Fraktur Lendenwirbel	Dritter Zielsprung des Tages. Fallschirm in ca. 4m/GND gestallt und hinter der Matte auf den Boden gestürzt.
		Geschlecht:	weiblich	RS:	??		
		Alter:	21 Jahre	GZ:	Style Expert		
		Sprünge:	45	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	0,75 Jahre				

Kurzbericht schwerer / tödlicher Unfälle und schwerer Störung

Lfd. Nr.	Datum / Ort	Status / Erfahrungsstand		Ausrüstung		Verletzung / Auswirkung	Ablauf
8	06.05.2022 Deutschland	Status:	Tandemgast	HS:	Sigma 370	Fraktur Sprunggelenk	Ereignisloser Freifall und Schirmfahrt. Im Landeanflug, trotz Kommando des Tandempiloten, die Füße runtergenommen und in der Wiese hängengeblieben.
		Geschlecht:	weiblich	RS:	VR 360		
		Alter:	51 Jahre	GZ:	Sigma		
		Sprünge:	1	AAD:	Cypres		
		Jahre im Sport:	0	Pax:	TV3-SH		
9	08.05.2022 Deutschland	Status:	Tandemgast	HS:	TM 354	Fraktur Fußknochen	Ereignisloser Freifall und Schirmfahrt. Im Landeanflug ist der Tandemgast mit dem Fuß hängengeblieben und hat sich verletzt.
		Geschlecht:	männlich	RS:	Twin Speed 372		
		Alter:	74 Jahre	GZ:	Next Century		
		Sprünge:	1	AAD:	Cypres		
		Jahre im Sport:	0	Pax:	Twin Century Pax		
10	14.05.2022 Deutschland	Status:	Lizenspringer	HS:	Pilot 168	Bänderriss	Ereignisloser Freifall und Schirmfahrt. Zu hoch geflart. Harte Landung und umgeknickt.
		Geschlecht:	weiblich	RS:	??		
		Alter:	29 Jahre	GZ:	Talon		
		Sprünge:	45	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	0,75 Jahre				
11	04.06.2022 Deutschland	Status:	Tandemgast	HS:	Sigma 340	unbekannt	Ereignisloser Freifall und Schirmfahrt. Im Landeanflug konnte die Geschwindigkeit nicht genügend reduziert werden, wodurch der Tandemgast hart landete und sich verletzte.
		Geschlecht:	männlich	RS:	VR 360		
		Alter:	??	GZ:	Sigma		
		Sprünge:	1	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	0	Pax:	??		
12	05.06.2022 Deutschland	Status:	Lizenspringer	HS:	Safire 2 189	Multiple Frakturen (Rippen, Hüfte, Bein)	Ereignisloser Freifall und Schirmfahrt. Im Queranflug nicht über die Bäume gekommen. Kurz über den Boden versucht mit einer 90°-Drehung auf einen Feldweg einzukurven. Landung bzw. Aufschlag ohne Flare.
		Geschlecht:	männlich	RS:	??		
		Alter:	60 Jahre	GZ:	Javelin Odyssee		
		Sprünge:	ca. 320	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	14 Jahre				
13	05.06.2022 Deutschland	Status:	Schüler	HS:	Navigator 240	Fraktur Lendenwirbel	Ereignisloser Freifall und Schirmfahrt. Im Endanflug zu hoch geflart Auf Funkkommando die Steuerleinen nach oben geführt. Auf weiteres Flarekommando keine weitere Reaktion und harte Landung ohne Landefall auf dem Boden.
		Geschlecht:	männlich	RS:	??		
		Alter:	??	GZ:	UPT Vector SE		
		Sprünge:	ca. 30	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	??				
14	06.06.2022 Deutschland	Status:	Lizenzinhaber	HS:	Safire 3 169	Verletzung Schulter	Ereignisloser Freifall und Schirmfahrt. Bei der Landung asymmetrisch geflart und auf der Schulter gelandet.
		Geschlecht:	männlich	RS:	??		
		Alter:	41 Jahre	GZ:	Sife		
		Sprünge:	ca. 2000	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	4 Jahre				

Kurzbericht schwerer / tödlicher Unfälle und schwerer Störung

Lfd. Nr.	Datum / Ort	Status / Erfahrungsstand		Ausrüstung		Verletzung / Auswirkung	Ablauf
15	12.06.2022 Deutschland	Status:	Lizenzinhaber	HS:	??	Fraktur Halswirbel	4er FS Formationsprung. Kameraflyer ist auf die Formation gefallen wodurch zwei Formationspringer und der Kameraflyer verletzt wurde.
		Geschlecht:	männlich	RS:	??		
		Alter:	43 Jahre	GZ:	??		
		Sprünge:	ca. 1000	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	25 Jahre			Schulter Luxation	
		Status:	Lizenzinhaber	HS:	??		
		Geschlecht:	weiblich	RS:	??		
		Alter:	34 Jahre	GZ:	??		
		Sprünge:	ca. 900	AAD:	??	Haarrisse im Hals- und Brustwirbelbereich	
		Jahre im Sport:	11 Jahre				
		Status:	Lizenzinhaber	HS:	??		
		Geschlecht:	weiblich	RS:	??		
		Alter:	32 Jahre	GZ:	??		
Sprünge:	??	AAD:	??				
Jahre im Sport:	11 Jahre						
16	12.06.2022 Deutschland	Status:	Tandemgast	HS:	Next Century	Fraktur Lendenwirbel	Angeblich eine Verletzung, die bei dem Tandemsprung passiert sein soll. Der Sprungplatz wurde 10 Tage nach dem Tandemsprung über eine Lendenwirbelfraktur informiert. Am Sprungtag selber ist die Verletzung nicht aufgefallen. Das Video zeigt einen normalen Landeanflug bei gutem Wetter mit unspektakulärer Landung.
		Geschlecht:	männlich	RS:	??		
		Alter:	??	GZ:	Next Tandem		
		Sprünge:	1	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	0	Pax:	??		
17	12.06.2022 Deutschland	Status:	Schüler	HS:	Element 240	Fraktur Lendenwirbel	Ereignisloser Absprung, Schirmöffnung und Schirmfahrt. Im Landeanflug in ca. 15m/GND voll durchgeflared, dann den Flare vollständig gelöst und kurz vor Bodenkontakt wieder voll durchgeflart. Landung zuerst auf den Beinen und dann auf dem Gesäß.
		Geschlecht:	männlich	RS:	??		
		Alter:	??	GZ:	Paratec Next		
		Sprünge:	1	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	0				
18	12.06.2022 Deutschland	Status:	Schüler	HS:	Element 240	Fraktur Sprunggelenk	Ereignis Absprung, Schirmöffnung und Schirmfahrt. Schüler landet mit halben Flare auf dem linken Fuß, stützte um und verletzt sich. Kein Landefall.
		Geschlecht:	männlich	RS:	??		
		Alter:	??	GZ:	Paratec Next		
		Sprünge:	2	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	0				
19	16.06.2022 Deutschland	Status:	Schüler	HS:	Element 240	Fraktur Sprunggelenk	AFF-Level 6 Sprung. Ereignisloser Freifall und Schirmfahrt. Flare etwas zu hoch oder zu schnell. Abschluss des Flare in ca. 1-1,5m/GND. Lehrer instruiert Schülerin im Landefall zu landen. Keine ordentliche Einnahme der Landefallposition. Landung in erster Linie auf einem Bein, was augenscheinlich zu der Verletzung geführt hat.
		Geschlecht:	weiblich	RS:	??		
		Alter:	??	GZ:	Paratec Next		
		Sprünge:	6	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	0				

Kurzbericht schwerer / tödlicher Unfälle und schwerer Störung

Lfd. Nr.	Datum / Ort	Status / Erfahrungsstand		Ausrüstung		Verletzung / Auswirkung	Ablauf
20	18.06.2022 Deutschland	Status:	Lizenzspringer	HS:	Spekon RL-16	Absplitterung Sprunggelenk	Erster Sprung mit neuem Fallschirmsprungsystem mit Zielsprungkappe. Ereignisloser Sprungverlauf und Schirmfahrt. Bei der Landung keine deutliche Flarebewegung, harte Landung.
		Geschlecht:	männlich	RS:	??		
		Alter:	58 Jahre	GZ:	??		
		Sprünge:	ca. 150	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	0,5				
21	18.06.2022 Deutschland	Status:	Lizenzspringer	HS:	Pilot 140	Schulter Luxation	8er FS Formationssprung. Beim gelinkten Exit wurde die Springerin stark am Arm gezogen, was zur Verletzung geführt hat. Die Springerin aktivierte die Reserve und flog mit einem Arm Richtung Landegelände. Harte Landung ohne Flare bei ca. 18kt gegen den Wind. Keine weiteren Verletzungen.
		Geschlecht:	weiblich	RS:	??		
		Alter:	57 Jahre	GZ:	Javelin Odyssee		
		Sprünge:	ca. 3500	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	33 Jahre				
22	18.06.2022 Deutschland	Status:	Schüler	HS:	Navigator 260	Verdacht Fraktur Sprunggelenk	Ereignisloser AFF-Sprung und Schirmfahrt. Gute Reaktion auf Funkkommandos bis ca. 100m/GND. Danach keine Reaktion mehr. Schüler landet ungeflart hart auf dem Boden. Laut Aussage Schüler hat dieser den Funk gehört, konnte aber nicht reagieren "Brainlog".
		Geschlecht:	männlich	RS:	??		
		Alter:	??	GZ:	Vector Student		
		Sprünge:	10	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	33 Jahre				
23	19.06.2022 Deutschland	Status:	Tandemgast	HS:	Firebird 360	Offene Fraktur Sprunggelenk	Ereignisloser Freifall und Schirmfahrt. Zunächst gute Landehaltung des Tandemgasts. Kurz vor dem Aufsetzen winkelt der Tandemgast die Unterschenkel an und landet hart auf dem Boden.
		Geschlecht:	männlich	RS:	??		
		Alter:	19 Jahre	GZ:	TD Firebird		
		Sprünge:	1	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	0	Pax:	??		
24	25.06.2022 Deutschland	Status:	Tandemgast	HS:	Sigma 340	tödliche Verletzungen	Der Sachverhalt befindet sich in der Untersuchung.
		Geschlecht:	männlich	RS:	VTC II 360		
		Alter:	14 Jahre	GZ:	Sigma		
		Sprünge:	1	AAD:	Cypres 2 C-Mode		
		Jahre im Sport:	0	Pax:	Sigma		
		Status:	Tandempilot	HS:	Sigma 340	Verdacht auf Politrauma	
		Geschlecht:	männlich	RS:	VTC II 360		
		Alter:	46 Jahre	GZ:	Sigma		
		Sprünge:	ca. 2000	AAD:	Cypres 2 C-Mode		
		Jahre im Sport:	16 Jahre	Pax:	Sigma		
25	26.06.2022 Deutschland	Status:	Schüler	HS:	Navigator 240	Fraktur Sprunggelenk	Ereignisloser Freifall und Schirmfahrt. Zunächst gute Reaktion auf Funkkommandos. Auf das Landekommando erfolgte der Flare nur bis Augenhöhe. Harte Landung ohne Landefall.
		Geschlecht:	männlich	RS:	??		
		Alter:	??	GZ:	Icon Student		
		Sprünge:	1	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	0				

Kurzbericht schwerer / tödlicher Unfälle und schwerer Störung

Lfd. Nr.	Datum / Ort	Status / Erfahrungsstand		Ausrüstung		Verletzung / Auswirkung	Ablauf
26	02.07.2022 Deutschland	Status:	Schüler	HS:	Solo 230	Ggf. Verletzung Hüfte	Ereignisloser Freifall und Schirmfahrt. Im Landeanflug in ca. 3-4m/GND unsymmetrisch geflart und versucht mit dem Fuß Richtung Boden abzustützen, dadurch die Drehung verstärkt und auf die Hüfte gefallen.
		Geschlecht:	männlich	RS:	??		
		Alter:	??	GZ:	Icon Student		
		Sprünge:	11	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	0				
27	06.07.2022 Deutschland	Status:	Tandemgast	HS:	Icarus 330	Verletzung Sprunggelenk	Ereignisloser Freifall und Schirmfahrt. Im Landeanflug hat der Tandemgast, trotz Kommando "Beine hoch" die Beine nicht angehoben.
		Geschlecht:	männlich	RS:	??		
		Alter:	??	GZ:	Micro Sigma		
		Sprünge:	1	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	0	Pax:	??		
28	09.07.2022 Deutschland	Status:	AFF-Schüler	HS:	Balance 230	Verletzung Bänder oberes Sprunggelenk rechts	Ereignisloser Freifall und Schirmfahrt. Im Landeanflug hat der Schüler etwas zu früh geflart und ist beim Bodenkontakt in ein Mauselloch gekommen und umgeknickt.
		Geschlecht:	männlich	RS:	??		
		Alter:	??	GZ:	Firebird		
		Sprünge:	3	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	0				
29	10.07.2022 Deutschland	Status:	Tandemgast	HS:	A2-330	Knöchel rechts	Ereignisloser Freifall und Schirmfahrt. Im Landeanflug hat der Tandemgast direkt vor der Landung die Beine nach unten genommen. Bei Bodenberührung verdrehte sich der rechte Knöchel.
		Geschlecht:	weiblich	RS:	??		
		Alter:	??	GZ:	Micro Sigma		
		Sprünge:	1	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	0	Pax:	??		
30	14.07.2022 Deutschland	Status:	AFF-Schüler	HS:	Equinox 239	Ggf. Fraktur Knöchel links	Ereignisloser Freifall und Schirmfahrt. Im Landeanflug sackte der Schirm wahrscheinlich aufgrund einer Böe nach unten. Auf das Flarekommando reagierte der Schüler langsam und flart nur bis zur Hälfte. Landung erfolgt auf einem Fuß, wobei sich der Schüler verletzte.
		Geschlecht:	weiblich	RS:	??		
		Alter:	??	GZ:	Mirage		
		Sprünge:	2 Jahre	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	0				
31	14.07.2022 Deutschland	Status:	Schüler	HS:	Solo 230	Unklar	Ereignisloser Freifall und Schirmfahrt. Guter Gegenanflug in 400m/GND. Schüler dreht jedoch nicht in 200m/GND in den Queranflug, sondern verlängert den Mitwindanflug in Richtung Wald weg vom Landegelände. Über dem Wald dreht der Schüler 90° links zum Queranflug, weitere 90° links zum Endanflug, nochmal 90° links und landet im Wald. Schüler ist augenscheinlich unverletzt und wurde zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Ursache unklar, ggf. bereits
		Geschlecht:	männlich	RS:	??		
		Alter:	19 Jahre	GZ:	Icon Student		
		Sprünge:	18	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	0				
32	17.07.2022 Deutschland	Status:	AFF-Schüler	HS:	Equinox 239	Fraktur Sprunggelenk links	Ereignisloser Freifall und Schirmfahrt. Im Landeanflug in ca., 8m/GND voll durchgefart und die Steuerleinen direkt wieder nach oben geführt. Landung im Landefall, dabei den Knöchel verletzt.
		Geschlecht:	männlich	RS:	??		
		Alter:	??	GZ:	Firebird		
		Sprünge:	1	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	0				

Kurzbericht schwerer / tödlicher Unfälle und schwerer Störung

Lfd. Nr.	Datum / Ort	Status / Erfahrungsstand		Ausrüstung		Verletzung / Auswirkung	Ablauf
33	17.07.2022 Deutschland	Status:	Lizenzspringer	HS:	Crossfire 3	Fraktur Lendenwirbel	Ereignisloser Freifall und Schirmfahrt. Beim Landeanflug zu tief in den Endanflug mit einer 90°-Drehung gerdeht unnd ohne Flare am Boden aufgeschlagen.
		Geschlecht:	männlich	RS:	Optimum 160		
		Alter:	62 Jahre	GZ:	Vector		
		Sprünge:	1000+	AAD:	Cypres		
		Jahre im Sport:	8 Jahre				
34	20.07.2022 Deutschland	Status:	AFF-Schüler	HS:	Safire 2 249	Fraktur Brustwirbel	Ereignisloser AFF-Freifall Level III. Sehr schnelle Schirmöffnung. Ereignislose Schirmfahrt und Landung. MRT bestätigt den Bruch des achten Brustwirbels.
		Geschlecht:	männlich	RS:	??		
		Alter:	??	GZ:	Avalon Student		
		Sprünge:	3	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	0				
35	22.07.2022 Deutschland	Status:	Lizenzspringer	HS:	Pulse 190	Fraktur Lendenwirbel	30igster Solo Wingsuit-Sprung als letzter Exit. Nach Aussage des Verletzten Kontrollverlust mit Flatspin. Versuch an die Griffe zu kommen erfolglos. Reserveaktivierung durch AAD. Landung ungeflart mit gesetzter Vorbremung. Wingsuit Piranha.
		Geschlecht:	männlich	RS:	??		
		Alter:	43 Jahre	GZ:	Next Century		
		Sprünge:	ca. 250	AAD:	Expert Cypres		
		Jahre im Sport:	2				
36	23.07.2022 Deutschland	Status:	AFF-Schüler	HS:	Equinox 239	tödliche Verletzungen	Sachverhalt befindet sich in der Untersuchung.
		Geschlecht:	männlich	RS:	??		
		Alter:	??	GZ:	Mirage RTS		
		Sprünge:	6	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	0				
37	29.07.2022 Deutschland	Status:	AFF-Schüler	HS:	Equinox 239	Luxation Schulter rechts	AFF-Level 6 Sprung. Schüler kugelt sich wahrscheinlich beim Rückwärtssalto die Schulter aus. AFF-Lehrer erkennt die Situation zunächst nicht. Erst bei der Schirmöffnung zeigen sich Schwierigkeiten. Der Schüler öffnete bei ca. 1500m/GND den Reservefallschirm. Schirmfahrt und Landung ohne weitere Vorkommnisse.
		Geschlecht:	männlich	RS:	??		
		Alter:	??	GZ:	Mirage RTS		
		Sprünge:	7	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	0				
38	30.07.2022 Deutschland	Status:	Lizenzspringer	HS:	JVX 84	Wirbel angebrochen	Ereignisloser Freifall als Videoflyer bei einem Tandemsprung. Nach der Separation erfolgt die Hauptschirmöffnung, die in einer schnell drehenden Tensionknot Fehlöffnung mündet. Notprozedur in ausreichender Höhe. Landung bergauf außerhalb des Flugplatzes auf ansteigendem Acker. Die hochbeladene Reserve (90kg) durch zu aggressiven Flare gestallt und tendenziell in Rückenlage gelandet.
		Geschlecht:	männlich	RS:	Speed 120		
		Alter:	54 Jahre	GZ:	Javelin		
		Sprünge:	??	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	28 Jahre				
39	30.07.2022 Deutschland	Status:	AFF-Schüler	HS:	Pilot 188	tödliche Verletzungen	AFF-Level 5: Ereignisloser Freifall bis ca. 2.500m/GND. Aufgrund eines medizinischen Notfalls keine Reaktion auf Zeichen. Pull durch AFF-Lehrer in ca. 800m/GND. Keine Reaktion am Fallschirm bis zur Landung. Vorbremung wurde nicht gelöst. Am Boden konnte nur noch der Tod festgestellt werden.
		Geschlecht:	weiblich	RS:	Speed 190		
		Alter:	64 Jahre	GZ:	Icon Student		
		Sprünge:	6	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	0				

Kurzbericht schwerer / tödlicher Unfälle und schwerer Störung

Lfd. Nr.	Datum / Ort	Status / Erfahrungsstand		Ausrüstung		Verletzung / Auswirkung	Ablauf
40	30.07.2022 Deutschland	Status:	Lizenzspringer	HS:	Pilot 188	Fraktur Unterschenkel/Fuß	Ereignisloser Freifall und Schirmfahrt. Im Landeanflug zu früh geflart, durchgependelt, Bodenberührung mit einem Bein bei rückwärtigem Ausfallschritt.
		Geschlecht:	männlich	RS:	??		
		Alter:	46 Jahre	GZ:	Javelin		
		Sprünge:	166	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	2 Jahre				
41	30.07.2022 Deutschland	Status:	Lizenzspringer	HS:	??	Luxation Schulter	Ereignisloser Freifall und Schirmfahrt. Im Landeanflug asymmetrisch geflart. Bei vollem Flare kippt die Fallschirmkappe auf einer Seite ab. Harte Bodenberührung mit der Schulter.
		Geschlecht:	weiblich	RS:	??		
		Alter:	57 Jahre	GZ:	??		
		Sprünge:	185	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	6 Jahre				
42	30.07.2022 Deutschland	Status:	Lizenzspringer	HS:	Pilot 188	Fraktur Lendenwirbel	Ereignisloser Freifall und Schirmfahrt. Im Landeanflug zu hoch geflart und aus ca. 3-5m/GND nach unten gefallen und dabei unglücklich gelandet.
		Geschlecht:	weiblich	RS:	??		
		Alter:	25 Jahre	GZ:	Icon		
		Sprünge:	46	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	1 Jahr				
43	31.07.2022 Deutschland	Status:	Schüler	HS:	Navigator 260	Fraktur Unterarm und Fraktur Lendenwirbel	Ereignisloser Freifall. Hauptschirmöffnung in ca. 1500m/GND. Hauptfallschirm ist eingedreht und kann bis ca. 800m/GND nicht ausgedreht werden. Notprozedur. Ereignislose Schirmfahrt an der Reserve. Im Endanflug zu spät geflart und hart auf dem Boden aufgekommen.
		Geschlecht:	männlich	RS:	??		
		Alter:	??	GZ:	Vector		
		Sprünge:	22	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	0				
44	31.07.2022 Deutschland	Status:	Lizenzspringer	HS:	Spekon RL-16	Multiple Rippenfrakturen	Ereignisloser Freifall aus 2.500m/GND. Harte Hauptschirmöffnung. Ereignislose Schirmfahrt. Im Endanflug kurz vor der Landung Schirm gestallt. Bei Bedenkontakt nach hinten weggekippt und auf das Gurtzeug gefallen.
		Geschlecht:	männlich	RS:	??		
		Alter:	43 Jahre	GZ:	??		
		Sprünge:	75	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	2 Jahre				
45	31.07.2022 Deutschland	Status:	Lizenzspringer	HS:	RL 16/3	Rückenverletzung	Geplante Außenlandung auf einem Sportplatz. Ereignislose Schirmfahrt. Im Landeanflug hat die Springerin eine Fallböe auf die Fallschirmkappe bekommen und ist dadurch etwas hart gelandet.
		Geschlecht:	weiblich	RS:	??		
		Alter:	66 Jahre	GZ:	Style		
		Sprünge:	4335	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	31 Jahre				
46	06.08.2022 Deutschland	Status:	Tandempilot	HS:	A2-370	Ggf. Verletzung linker Fuß	Ereignisloser Freifall und Schirmfahrt. Tandempilot unterstützt mit seinen Füßen die Beinhaltung des Tandemgasts. Tandemgast ist bei der Landung auf dem Fuß des Tandempiloten gefallen.
		Geschlecht:	männlich	RS:	??		
		Alter:	??	GZ:	Sigma		
		Sprünge:	823	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	3,5 Jahre	Pax:	??		

Kurzbericht schwerer / tödlicher Unfälle und schwerer Störung

Lfd. Nr.	Datum / Ort	Status / Erfahrungsstand		Ausrüstung		Verletzung / Auswirkung	Ablauf
47	06.08.2022 Deutschland	Status:	Lizenzspringer	HS:	Sabre 2 190	Fraktur Oberschenkel	Zweiter Sprung auf diesem Fallschirmsprungsystem. Ereignisloser Freifall und Schirmfahrt. Im Landeanflug zu schnell geflart und wieder gestiegen. Danach hart auf dem Boden gefallen.
		Geschlecht:	männlich	RS:	??		
		Alter:	39 Jahre	GZ:	Icon I6		
		Sprünge:	81	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	1 Jahr				
48	07.08.2022 Deutschland	Status:	Schüler	HS:	Equinox 239	Prellung Knie	Ereignisloser Freifall und Schirmfahrt. Im Landeanflug zu hoch in den Quer- und Endanflug geflogen. Mit dem Knie gegen die Dachkante des Hangars mit Flachdach geschlagen. Die Vorwärtsbewegung stoppte auf dem Dach des Hangars.
		Geschlecht:	männlich	RS:	??		
		Alter:	??	GZ:	Mirage RTS		
		Sprünge:	31	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	0				
49	07.08.2022 Deutschland	Status:	Tandemgast	HS:	Icarus 365	Ggf. Rückenverletzung	Ereignisloser Freifall und Schirmfahrt. Im Endanflug erhöht sich vermutlich durch eine thermische Ablösung die Sinkgeschwindigkeit, was zu einer schnelleren und härteren Landung geführt hat.
		Geschlecht:	männlich	RS:	VR 360		
		Alter:	32 Jahre	GZ:	Sigma		
		Sprünge:	2	AAD:	Cypres		
		Jahre im Sport:	0	Pax:	Sigma TV3-SH		
50	07.08.2022 Deutschland	Status:	Schüler	HS:	Pilot 188	Fraktur Mittelfuß	Ereignisloser Freifall und Schirmfahrt. Im Landeanflug etwas zu hoch geflart und eine etwas härtere Landung einseitig auf dem linken Fuß.
		Geschlecht:	weiblich	RS:	??		
		Alter:	??	GZ:	Mirage G3		
		Sprünge:	16	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	0				
51	07.08.2022 Deutschland	Status:	Lizenzspringer	HS:	Spectre 107	Knochenabsplitterung im Sprunggelenk, 2 Außenbandrisse, 1 Innenbandriss, Kapselverletzung	Ereignisloser Freifall und Schirmfahrt. Im Landeanflug in eine Thermikblase geflogen. Voller Flare unmöglich und entsprechend harte Landung mit Landefall.
		Geschlecht:	weiblich	RS:	??		
		Alter:	47 Jahre	GZ:	Wings		
		Sprünge:	980	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	8 Jahre				
52	12.08.2022 Deutschland	Status:	Lizenzspringer	HS:	Icarus 169	Fraktur Sprunggelenk	Ereignisloser Freifall und Schirmfahrt. Bei der Landung umgekickt und sich dabei verletzt.
		Geschlecht:	männlich	RS:	??		
		Alter:	??	GZ:	??		
		Sprünge:	249	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	??				
53	12.08.2022 Deutschland	Status:	Lizenzspringer	HS:	Pilot 188	Fraktur Schienbein	Ereignisloser Freifall und Schirmfahrt. Landung ohne Flare und ohne Landefall.
		Geschlecht:	weiblich	RS:	??		
		Alter:	36 Jahre	GZ:	Firebird EVO		
		Sprünge:	46	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	0				

Kurzbericht schwerer / tödlicher Unfälle und schwerer Störung

Lfd. Nr.	Datum / Ort	Status / Erfahrungsstand		Ausrüstung		Verletzung / Auswirkung	Ablauf
54	13.08.2022 Deutschland	Status:	Lizenzspringer	HS:	S-Fire 169	Schürfwunden und Prellungen	Ereignisloser Freifall und Schirmfahrt. Im Landeanflug aufgrund einer thermischen Ablösung starker Seitenwind, der den Springer nach links drückt. Beim Versuch Gegenzusteuern unsymmetrisch geflart und aus ca. 3m/GND auf die Seite gefallen.
		Geschlecht:	männlich	RS:	??		
		Alter:	??	GZ:	Vortex		
		Sprünge:	49	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	??				
55	13.08.2022 Deutschland	Status:	Lizenzspringer	HS:	Sabre 2 135	Fraktur beider Oberschenkel, 2 Halswirbel angebrochen, Luxation Schulter links	6er Formationssprung. Beim Umbau von Punkt 1 auf Punkt 2 ist eine Welle durch die Formation gegangen. Die Formation ist gekippt und auseinandergerissen. Dadurch hat sich der Springer die Schulter ausgekugelt. Schirmöffnung mit rechts eingeleitet. Schirmfahrt mit gesetzter Bremse über die hinteren Tragegurte. Im Landeanflug gegen den Wind gestellt. Beim Versuch der Sicherheitslandung die weiteren Verletzungen zugezogen.
		Geschlecht:	männlich	RS:	??		
		Alter:	74 Jahre	GZ:	Next		
		Sprünge:	5600	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	45 Jahre				
56	14.08.2022 Deutschland	Status:	AFF-Schüler	HS:	Navigator 260	Fraktur Schienbeinkopf Platzwunde Nasenrücken	Ereignisloser Freifall und Schirmfahrt. Im Endanflug auf Funkkommandos nicht mehr reagiert. Schüler beginnt den Flare in ca. 10m/GND. Flare ist unsymmetrisch und der Schirm kippt nach recht ab. Durch zunächst Strampel, dann Streckung des rechten Beines Richtung Boden und Hebung des linken Armes wird die Rechtskurve verstärkt. Landung in Schräglage des Körpers über das rechte Bein. Verletzter schlägt zusätzlich mit dem Kopf auf dem Boden auf.
		Geschlecht:	männlich	RS:	??		
		Alter:	44 Jahre	GZ:	??		
		Sprünge:	1	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	0				
57	14.08.2022 Deutschland	Status:	Lizenzspringer	HS:	JFX2-89	Ggf. Verletzung linker Fuß	Ereignisloser Freifall und Schirmfahrt. Harte Landung mit dem linken Fuß auf dem sehr trockenen Boden.
		Geschlecht:	männlich	RS:	??		
		Alter:	38 Jahre	GZ:	Vector 3		
		Sprünge:	2600	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	16 Jahre				
58	16.08.2022 Deutschland	Status:	AFF-Schüler	HS:	Navigator 220	Fraktur Sprunggelenk	Ereignisloser Freifall und Schirmfahrt. Im Endanflug reagiert der Schüler auf das Flarekommando nicht und landet ohne Flare hart auf dem Boden und überschlägt sich in einer Art Vorwärtsrolle.
		Geschlecht:	männlich	RS:	??		
		Alter:	20 Jahre	GZ:	??		
		Sprünge:	2	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	0				
59	25.08.2022 Deutschland	Status:	AFF-Schüler	HS:	Pilot 230	Prellung Ferse und Rücken	AFF-Level 3 Wiederholungssprung. Nach dem Release beider AFF-Lehrer zunächst gute Lage. Dann Aufgabe der Lage unkontrollierter schneller Spin nach links. Mehrere Versuche die Drehung zu stoppen sind erfolglos. Bei ca. 900m/GND öffnet AFF-Lehrer 1 seinen Hauptfallschirm. AFF-Lehrer 2 versucht bis ca. 600m/GND den Schüler zu stoppen und gibt mehrfach Pull-Zeichen. Schüler öffnet Hauptfallschirm in ca. 500m/GND. Aufgrund der hohen Sinkgeschwindigkeit zusätzlich Aktivierung des Reservefallschirms. Beide Kappen tragen zunächst und entwickeln sich kurz über den Boden zum Downplane. Landung erfolgt unkontrolliert ohne sichtbare
		Geschlecht:	männlich	RS:	Smart 220		
		Alter:	??	GZ:	Icon Student		
		Sprünge:	5	AAD:	Cypres 2 Student		
		Jahre im Sport:	0				
60	02.09.2022 Deutschland	Status:	Lizenzspringer	HS:	Sabre 2 170	Fraktur beider Sprunggelenke, Fraktur zweier Rippen	Ereignisloser Freifall und Schirmfahrt. In ca. 180m/GND dreht der Springer in den Quuanflug und kurz darauf in den Endanflug. Er gerät in eine thermische Ablösung. Die Fallschirmkapper bekommt mehrer "Schläge" ab, fängt erst an zu steigen und fliegt dann rückwärts. Der Springer "baumelt" unter der Fallschirmkappe und landet auf einer Hallenkante, fällt auf das Vordach, prallt gegen die Wand und stürzt zu Boden.
		Geschlecht:	weiblich	RS:	??		
		Alter:	??	GZ:	Aerodyne Icon		
		Sprünge:	136	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	??				

Kurzbericht schwerer / tödlicher Unfälle und schwerer Störung

Lfd. Nr.	Datum / Ort	Status / Erfahrungsstand		Ausrüstung		Verletzung / Auswirkung	Ablauf
61	06.09.2022 Deutschland	Status:	Lizenzspringer	HS:	Pilot 124	Verletzung Knie	Ereignisloser Freifall und Schirmfahrt. Bei der Landung einen Ausfallschritt gemacht und sich dabei das Knie verdreht.
		Geschlecht:	weiblich	RS:	??		
		Alter:	40	GZ:	Javelin		
		Sprünge:	450	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	13 Jahre				
62	09.09.2022 Deutschland	Status:	Tandemgast	HS:	A2-350	Fuß ausgekugelt	Ereignisloser Freifall und Schirmfahrt. Im Landeanflug hat der Tandemgast nach zunächst guter Landehaltung die Beine nach unten genommen. Bei der Landung kugelt sich der Tandemgast den linken Fuß aus.
		Geschlecht:	männlich	RS:	??		
		Alter:	??	GZ:	Sigma		
		Sprünge:	1	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	??	Pax:	??		
63	11.09.2022 Deutschland	Status:	Tandempilot	HS:	??	Fraktur Sprunggelenk und Schienbein	Ereignisloser Freifall und Schirmfahrt. Bei der Landung mit dem Fuss auf dem trockenen Rasen hängengeblieben und sich dabei verletzt. Tandemgast ist unverletzt.
		Geschlecht:	männlich	RS:	??		
		Alter:	49 Jahre	GZ:	Sigma		
		Sprünge:	2578	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	22 Jahre	Pax:	??		
64	25.09.2022 Deutschland	Status:	AFF-Schüler	HS:	Navigator 240	Fraktur Ferse und drei Lendenwirbel	Ereignisloser AFF-Level-IV Sprung. Schirmöffnung in geplanter Höhe eingeleitet. Aufgrund einer Hauptschirmfehlöffnung Notprozedur durchgeführt. Die Schülerin hing über einem Waldstück, in dem sie gelandet ist. Sie ist durch die Bäume gefallen und hat sich bei der Landung verletzt.
		Geschlecht:	weiblich	RS:	??		
		Alter:	?? Jahre	GZ:	Telesis		
		Sprünge:	6	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	0 Jahre				
65	03.10.2022 Deutschland	Status:	Tandemgast	HS:	TX-2 350	Fraktur Sprunggelenk	Ereignisloser Freifall und Schirmfahrt. Im Landeanflug nimmt der Tandemgast das linke Bein runter. Der Fuß wird bei der Landung nach hinten umgeknickt.
		Geschlecht:	weiblich	RS:	??		
		Alter:	30 Jahre	GZ:	Sigma		
		Sprünge:	1	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	0 Jahre	Pax:	??		
66	09.10.2022 Deutschland	Status:	AFF-Schüler	HS:	Navigator 240	Ggf. Rückenverletzungen	Ereignisloser AFF-Level-I-Sprung. Schirmfahrt zunächst unauffällig. Im Endanflug keine Reaktion mehr auf Funkunterstützung. Landung in einer niedrigen Baumreihe. Der Schirm hat sich in den Bäumen verfangen. Im Anschluss ist der Schüler auf den Rücken gefallen.
		Geschlecht:	männlich	RS:	??		
		Alter:	?? Jahre	GZ:	Mirgae Student		
		Sprünge:	1	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	0 Jahre				
67	09.10.2022 Deutschland	Status:	Schüler	HS:	Navigator 260	Fraktur 8ter Lendenwirbel	Ereignisloser Freifall und Schirmfahrt. Schüler dreht zu hoch in den Endanflug. Schüler reagiert, indem er 180° zur Queranfluglinie zurückdreht. Im Anschluss zu tief 180° in den Endanflug gedreht. Landanflug dadurch schneller als gewohnt, wodurch beim Flare ein sarker Lift Off entstanden ist. Schüler nimmt die Beine nach vorne und landet aus ca. 2m/GND auf dem Gesäß.
		Geschlecht:	männlich	RS:	??		
		Alter:	?? Jahre	GZ:	Next		
		Sprünge:	22	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	0 Jahre				

Kurzbericht schwerer / tödlicher Unfälle und schwerer Störung

Lfd. Nr.	Datum / Ort	Status / Erfahrungsstand		Ausrüstung		Verletzung / Auswirkung	Ablauf
68	09.10.2022 Deutschland	Status:	AFF-Schüler	HS:	Navigator 240	Fraktur Oberschenkel	Ereignisloser Freifall und Schirmfahrt. Im Landeanflug das Landegebiet zu weit überflogen, so dass eine Landung auf der Landwiese nicht mehr möglich war. Die Schülerin flog gegen den Wind auf die Außenlandefläche zu, auf der Traktor mit Anhänger Gras einholte. In ca. 10-15m/GND dreht der Schirm nach rechts in Fahrtrichtung des Traktors. Schülerin fliegt bei den Landung gegen den Anhänger.
		Geschlecht:	weiblich	RS:	??		
		Alter:	?? Jahre	GZ:	Vector SE		
		Sprünge:	27	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	0 Jahre				
69	09.10.2022 Deutschland	Status:	Tandemgast	HS:	TX2 330	TG: Prellungen, Springerin: Schleudertrauma, Zerrung HWS	Ereignisloser Freifall und Schirmfahrt. Im Endanflug verschätzt sich der sehr erfahrene Tandempilot (ca. 14.500 Sprünge) und fliegt in die am Boden befindliche Springerin (ca. 280 Sprünge).
		Geschlecht:	männlich	RS:	??		
		Alter:	?? Jahre	GZ:	Micro Sigma		
		Sprünge:	1	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	0 Jahre	Pax:	??		
70	09.10.2022 Deutschland	Status:	Tandemgast	HS:	Set 400	Gehirnerschütterung	Ereignisloser Freifall und Schirmfahrt. Beim Einleiten der Drehung in den Endanflug konnte die Drehung nicht mehr beendet werden. Tandempair ist seitlich auf dem Boden aufgeschlagen.
		Geschlecht:	weiblich	RS:	??		
		Alter:	?? Jahre	GZ:	Dual Hawk		
		Sprünge:	1	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	0	Pax:	??		
		Status:	Tandempilot	HS:	Set 400	Fraktur Rippen & Prellungen	
		Geschlecht:	männlich	RS:	??		
		Alter:	53 Jahre	GZ:	Dual Hawk		
		Sprünge:	ca. 3500	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	22 Jahre	Pax:	??		
71	16.10.2022 Deutschland	Status:	Lizenzspringer	HS:	Pilot 168	Trümmerfraktur 5. Lendenwirbel, Knochenstücke im Wirbelkanal, Fraktur Brustwirbel, Riss in der Rückenmarkshaut	Ereignisloser Freifall und Schirmfahrt. Im Endanflug zu tief gedreht und hart auf dem Boden aufgeschlagen.
		Geschlecht:	männlich	RS:	??		
		Alter:	55 Jahre	GZ:	Icon		
		Sprünge:	ca. 220	AAD:	??		
		Jahre im Sport:	3,5 Jahre				
72	16.10.2022 Deutschland	Status:	Tandemgast	HS:	A2-310	Schmerzen im Rückenbereich	Ereignisloser Freifall und Schirmfahrt. Im Endanflug bekam die Fallschirmkappe einen Schlag in ca. 15m/GND, was zu einer Erhöhung der Sinkgeschwindigkeit führte. Der sofort durchgeführte Flare bremste die Sinkgeschwindigkeit weitgehend ab. Dennoch kam es zu einem überdurchschnittlichen harten Aufsetzen am Boden.
		Geschlecht:	weiblich	RS:	PD360R		
		Alter:	36 Jahre	GZ:	Sigma		
		Sprünge:	1	AAD:	Tandem Cypres		
		Jahre im Sport:	0	Pax:	Sigma		
73	22.10.2022 Deutschland	Status:	Schüler	HS:	S-Fire 189	tödliche Verletzungen	Ereignisloser Freifall und Schirmfahrt. Im Landeanflug sehr tief in den Rückenwindteil eingeflogen. Zu tief in den Quer-/Endanflug eingedreht und in der Drehung mit hoher Geschwindigkeit auf dem Boden aufgeschlagen.
		Geschlecht:	weiblich	RS:	Icarus 189R		
		Alter:	15 Jahre	GZ:	SIFE RT		
		Sprünge:	34	AAD:	Cypres 2 C-Mode		
		Jahre im Sport:	1				

Kurzbericht schwerer / tödlicher Unfälle und schwerer Störung

Lfd. Nr.	Datum / Ort	Status / Erfahrungsstand		Ausrüstung		Verletzung / Auswirkung	Ablauf
74	29.10.2022 Deutschland	Status:	Tandemgast	HS:	A2-350	Fraktur Sprunggelenk	Ereignisloser Freifall und Schirmfahrt. Im Endanflug hat der Tandemgast die Füße nicht nach oben genommen. Bei der Landung sind die Beine nach hinten unter das Tandempaar geklappt.
		Geschlecht:	männlich	RS:	PD360R		
		Alter:	64 Jahre	GZ:	Sigma		
		Sprünge:	1	AAD:	Tandem Cypres		
		Jahre im Sport:	0	Pax:	Sigma		